



CORROLUX Hammer Finish



Rendimenti i mbulimit: 8 - 10 m²/lt



Koha e tharjes: 10 - 15 minuta



Hollimi: gati për përdorim

ose deri në 4 % për vëllim në Holluesin nr. 1



Mundësia për shtresë të dytë: 6 - 8 orë



Paketimi: 750 ml, 2,5 lt



Aplikimi: Pistoletë me spërkatje

KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME

Bojë e veçantë për përdorim industrial për mbrojtjen dhe dekorimin e sipërfaqeve metalike, pajisjeve elektrike, makinerive etj. Siguron një veshje me efekt goditje me çekiç me efekt të jashtëzakonshëm dekorativ, dhe në të njëjtën kohë mbulon defektet e sipërfaqes që do të lyhet. Ka ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet e galvanizuara prej çeliku, alumini. Thahet shpejt dhe siguron forcë të mirë mekanike.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Pamja | Gjysmë shkëlqim. |
| Graviteti specifik | 0,97 - 1,01 kg/lt. |
| Rendimenti i mbulimit | 8 - 10 m ² /lt për shtresë. |
| Hollimi | Gati për përdorim. Nëse është e nevojshme, holloheni deri në 4 % për vëllim duke përdorur Holluesin nr. 1 të VECHRO. |
| Koha e tharjes | E thatë për t'u prekur në 10-15 orë, në varësi të kushteve të motit dhe nuancës. |
| Mundësia për shtresë të dytë | Të paktën 6-8 orë pas aplikimit dhe ngurtësimit të shtresës së parë. |
| Kategoria e POA | "Veshje të veçanta me një përbërës. Veshje kundër gërryerjes". Lloji D. Vlera e pragut të POA = 500 gr/lt. Përmbajtja maksimale e POA për produktet e gatshme = 495 gr/lt. Plotëson kërkesat e Ligjit pas vitit 2011. POA: përbërësit organik të avullueshëm me pikë vlimi <250 °C. |
| Ngjyrat | E zezë dhe nuanca të paletës së ngjyrave të gatshme. |



PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Sipërfaqet duhet të pastrohen nga pluhuri, yndyrat, vaji, bojërat e vjetra të rrjepura, pjesët e lirshme, etj. Para aplikimit, rekomandohet smerilim dhe pastrim i mirë i pluhurave. Për mbrojtje shtesë kundër gërryerjes në sipërfaqet metalike, rekomandohet lyerja me 1 shtresë astar OXIDOL kundër gërryerjes. Në sipërfaqet prej alumini ose të galvanizuara, rekomandohet lyerja me 1 shtresë astar WASH PRIMER.

APLIKIMI

Aplikoni një ose dy shtresa HAMMER FINISH për rezultate më të mira, duke e holluar sa duhet.

PASTRIMI I MJETEVE

Gjatë punës, mbajini mjetet "të njoma" në enë ose në tabakanë me bojë. Kullojeni bojën mirë nga mjetet kur ta hidhni përsëri në enë dhe pastrojini ato me tretësin nr. 1 të VECHRO, me ujë të nxehtë dhe sapun.

KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura 8 - 30 °C dhe niveli relativ i lagështisë më i ulët se 80 %. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të ndryshojnë vetitë e produktit në fund.

RUAJTJA

Ruajini në një vend të freskët, mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi në diell. Mbylleni fort enën pas aplikimit. Rimerreni bojën që ka tepruar për ta përdorur përsëri. Ripërdorimi i ngjyrave mund të minimizojë ndjeshëm efektet në mjedis të ciklit të jetës së produkteve.

SHËNIME

Për më shumë informacion për substancat e rrezikshme të produktit, shihni Fletën e të Dhënave të Sigurisë së Materialit të produktit (FDSP).

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Mbajeni larg fëmijëve.



Të dhënat dhe udhëzimet teknike në këtë broshurë teknike bazohen në testet laboratorike dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohej nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001,14001 dhe me rregulloren e EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë asnjë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.