



## OXIDOL ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ, ГАЛЬВАНИЗИРОВ АННЫХ



Расход: 12 -14 м<sup>2</sup>/л



Высыхание: 2



Разбавление: до 4% от объема продукта для нанесения кистью или валиком или 6% растворителем VECURO № 1 от



Повторная окраска: 12



Упаковка: 750 мл, 2,5 л

Нанесение: Кисть, валик,

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Специальная однокомпонентная антикоррозионная грунтовка для нанесения на нежелезные поверхности, такие как алюминий, гальванизированная жель, нержавеющая сталь, медь. Обеспечивает высокую адгезию системы окраски и защиты, которая наносится на вышеупомянутые поверхности. Легка в работе.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень блеска	Бархатистая матовая с блеском 5 - 8 единиц при 60°.
Удельный вес	1,32 - 1,36 кг/л
Расход	12-14 м <sup>2</sup> /л на слой, в зависимости от поверхности.
Разбавление	Для нанесения кистью или валиком до 4% от объема продукта или для нанесения пульверизатором 6% от объема продукта растворителем VECURO № 1.
Высыхание	Поверхностное высыхание за 2 часа.
Повторное нанесение	Повторное нанесение через 12-16 часа. Указанные сроки высыхания увеличиваются в холодных или влажных условиях.
Класс ЛОС	«Специальные однокомпонентные покрытия. Антикоррозийная отделка». Тип D. Предельное значение ЛОС = 500 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 475 г/л. ЛОС: органические летучие соединения с температурой кипения <250°C.
Адгезия	Продукт обладает исключительной (GT0-GT1).
Оттенок	Светло-серый.



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистите поверхности от жиров, масел, старой краски, поврежденных фрагментов, ржавчины и т.д. Тщательно обработайте наждачной бумагой и очистите от пыли.

## НАНЕСЕНИЕ

Тщательно перемешайте. Нанесите один слой OXIDOL ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ, ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Обработайте подходящей наждачной бумагой. В качестве отделочной краски можно использовать GUMILAK metal.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в емкость и немедленно очистите их растворителем №1 VECHRO, горячей водой с мылом. Если краска высохнет, ее можно смыть только при помощи сильных моющих средств. Не сливайте воду от мытья инструмента в открытый грунт.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура 8 - 30°C, относительная влажность ниже 80 %. Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные свойства продукта.

## ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. Повторное использование краски может действительно минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на окружающую среду.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности продукта (MSDS).

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вне доступа детей



Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по применению.