



CORROLUX Antirust

Emalia antykorozyjna z połyskiem



Zdolność krycia: 15-17 m²/l



Schnięcie: 1 - 3 godzin



Rozcieńczenie:

Do 5% objętościowo z Smaltolux White Spirit

Do 8% objętościowo z Rozcieńczalnikiem Nr 1



Nakładanie kolejnej warstwy:

18 godzin



Opakowanie: 750ml , 2,5l



Aplikacja: Pędzel, watek, pistolet natryskowy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Specjalna, połyskowa, antykorozyjna emalia alkidowa, odpowiednia do nowych jak i starych powierzchni. Produkt może być stosowany bezpośrednio na rdzę! Idealny do renowacji starych powierzchni. Dobry stosunek ceny do jakości. Ma bardzo dobrą przyczepność, stopień przepływu, właściwości poziomowania oraz szybko schnie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Połysk, 84-88 jednostek pod kątem 60°.
Ciężar właściwy	1,18 - 1,21 kg/l (biała). 0,98 - 1,00 kg/l (czarna). 1,00 - 1,20 kg/l (odcienie).
Zdolność krycia	15-17 m ² /l na warstwę, w zależności od powierzchni.
Rozcieńczanie	Do 5% obj. wraz z SMALTOLUX WHITE SPIRIT do aplikacji pędzlem lub wálkiem oraz do 12% obj. wraz z Thinner No 1 VECHRO do aplikacji natryskowej.
Schnięcie	1-3 godziny bezdotykowo w zależności od powierzchni.
Możliwość nakładania kolejnych warstw	Możliwość nakładania kolejnej warstwy po 18 godzinach od aplikacji lub utwardzenia pierwszej warstwy. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe. Wykończenia antykorozyjne". Typ SB. Limit LZO = 500 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 485 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250° C.
Ochrona przed korozją	Po 240 godzinach (10 dniach) badania w rozpylonej solance, produkt o grubości suchej powłoki 100 mikrometrów wykazuje doskonałą ochronę.
Odcienie	Biały, czarny i gotowe odcienie VECHRO.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, oleju, farb i rdzy. Dobrze wyszlifować i oczyścić powierzchnię za pomocą SMALTOLUX WHITE SPIRIT.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać. Nałożyć jedną lub dwie warstwy CORROLUX (grubość powłoki 80-120 µm) w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją. Upewnić się, że cała powierzchnia została dobrze pokryta.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem.

ZNAKOWANIE

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki substancji (MSDS).

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

