



Oxidol Minio

Wysokiej klasy podkład
antykorozyjny



Zdolność krycia: 13-15 m²/lt



Schnięcie: 1½ - 2 godziny
Całkowite wyschnięcie w 3-4 godziny.



Rozcieńczanie: Do 5% obj. z
White Spirit przy użyciu pędzla/wałka
lub do 20% z Thinner No1 Vechro przy
użyciu pistoletu natryskowego



Nakładanie kolejnej warstwy:
10-16 godzin



Opakowanie: 750ml, 2,5l



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Doskonały podkład antykorozyjny typu MINIO, o niskiej zawartości LZO. Zapewnia powierzchniom żelaznym silną przyczepność oraz doskonałą ochronę przed korozją nawet w warunkach silnie sprzyjających powstawaniu korozji. Nie zawiera toksycznych pigmentów antykorozyjnych. Łatwa do nakładania przy bardzo dobrych właściwościach poziomowania. Szybkoschnąca.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Satyna 14-20 jednostek pod kątem 60°.
Ciężar właściwy	1,33 - 1,38 kg/l.
Zdolność krycia	13 -15 m ² /l na warstwę.
Rozcieńczanie	Do 5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT przy aplikacji pędzlem/wałkiem i do 18% obj. z No1 thinner VECHRO przy aplikacji natryskowej.
Schnięcie	1,5 - 2 godziny bezdotykowo. Całkowite wyschnięcie 3-4 godziny.
Możliwość nakładanych warstw	Możliwość nakładania kolejnej warstwy po 10-16 godzinach od aplikacji lub utwardzenia pierwszej warstwy. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Pokrycia jakościowe jednoskładnikowe. Podkład na podłoża żelazne" Typ SB. Limit LZO = 500 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 450 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie	Pomarańczowy.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Dobrze wyszlifować powierzchnię papierem ściernym i oczyścić ją z kurzu, oleju, starych farb i wilgoci.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać. Nałożyć jedną lub dwie warstwy Oxidol Minio. W celu zapewnienia lepszej ochrony powierzchnie zagruntowane pomalować odpowiednią farbą nawierzchniową, np. GUMILAK metal, SMALTOLUX extra, Smaltolux hydro lub dowolną farbą emaliową VECHRO.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem i gorącą wodą z mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużytą farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

ZNAKOWANIE

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki substancji (MSDS).

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.