



## Vechro Pro

### Astar për suva

Astar akriliku me kokrriza



Shkalla e përhapjes: 10 - 12  
m<sup>2</sup>/lt



Tharja: ½ - 1 orë



Hollimi: Deri në 5% me ujë



Mundësia për shtresë të dytë:  
1 shtresë



Paketimi: 10lt

Aplikimi: Me furçë, rul

#### KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME

Astar akriliku me kokrriza për sipërfaqe në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Përdoret si "urë" në sipërfaqe betoni, llaçe të tjera tradicionale, pllaka betoni, mure gipsi, sipërfaqe të lyera më parë, etj. për të përmirësuar aftësinë ngjitëse të suvave organike. Është rezistent ndaj alkalineve dhe lagështisë. Ngjitje e shkëlqyer. Pas aplikimit krijon një sipërfaqe të ashpër.

#### KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Tekstura                     | Me kokrriza  |
| Pesha specifike              | 1,26 -1,30 g/l   |
| Shkalla e përhapjes          | 10-12 m <sup>2</sup> /lt për shtresë, në varësi të madhësisë së poreve të sipërfaqes                   |
| Hollimi                      | Deri në 5% me ujë  |
| Tharja                       | Thahet pas ½-1 ore. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë.          |
| Mundësia për shtresë të dytë | 1 shtresë  |
| Kategoria e POA              | "Astarë lidhës". Tipi WB. Limiti VOC=30gr/lt. VOC maksimal i produktit i gatshëm për përdorim=29gr/lt. |
| Nuancat e ngjyrave           | E bardhë, e cila mund të ngjyroset edhe përmes sistemit të ngjyrosjes së Vechro-Color Moods.           |



## PËRGATITJA E SIPËRFAQES

Substrati duhet të mos ketë të çara, të jetë i lëmuar, i pastër, pa pluhur dhe yndyrë, solide dhe e thatë. Pastroni mirë sipërfaqet nga pluhuri, vajrat, bojërat e mëparshme, pjesët e lirshme, mbetjet e mykut, etj.

## APLIKIMI

Përzieni mirë përpara përdorimit. Aplikoni një shtresë pasi të keni holluar bojën me ujë. Aplikimi i PRO ACRYLIC PLASTER kryhet pas të paktën 3-4 orësh. Këto afate kohore janë më të gjata në kushte të ftohta dhe me lagështirë.

## PAJISJET E PASTRIMIT

Mbajini mjetet të njoma gjatë aplikimit. Shkundini mirë në kovë mjetet nga boja dhe pastrojini menjëherë ujë dhe sapun.

## KUSHTET E APLIKIMIT

Temperatura e mjedisit dhe substratit nuk duhet të jetë më e ulët se +5°C dhe më e lartë se +35°C, ndërsa lagështua relative nuk duhet të tejkalojë 80%. Kushtet e këqija gjatë aplikimit mund të kenë ndikime negative duke ndryshuar veçoritë finale të materialit. Sipërfaqet e reja duhet të thahen dhe kurohen për 3-4 javë para se tu aplikohet astari.

## RUAJTJA

Pas aplikimit, mbyllni enën fort për ta ruajtur në gjendje të mirë për përdorim në të ardhmen. Ruajini në ambiente të brendshme në temperatura nga +5°C deri në +35°C. Mbroni materialet nga ngrirja dhe ekspozimi drejtpërdrejtë në diell.

## SIGURIA

Lexoni etiketën përpara përdorimit. Për udhëzime më të hollësishme - masa parandaluese, konsultohuni me fletën e të dhënave të sigurisë së produktit.



Të dhënat dhe udhëzimet teknike të përfshira në këtë fletëpalosje teknike bazohen në kontrollat e laboratorëve konfidencial dhe janë rezultat i njohurive dhe përvojës së stafit shkencor të shoqërisë. Cilësia e produktit garantohej nga shoqëria, i cili është në përputhje me kërkesat e ISO 9001, 14001 dhe EMAS. Si prodhues, ne nuk mbajmë përgjegjësi për asnjë dëm apo dëme të shkaktuara nëse produkti nuk është aplikuar për përdorimin e duhur dhe në përputhje me udhëzimet për përdorimin.